

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Stefanie Gärtner

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

12.09.2016

Beratung:

Ergebnis der Untersuchung der Regen- und Schmutzwasserkanäle im Heideweg

Der Kreis plant im kommenden Jahr einen Fahrbahndeckenüberzug im Heideweg. Aus diesem Anlass sind die in der Fahrbahn und im Gehweg liegenden Kanäle mittels Kamerabefahrung untersucht worden.

In der Anlage sind die untersuchten Kanäle je nach Schadensklasse dick eingefärbt. Die ISYBAU-Zustandsklasse 5 (sehr starker Mangel) ist rot dargestellt, die Zustandsklasse 4 (starker Mangel) ist orange, die Zustandsklasse 3 (mittlerer Mangel) ist gelb, die Zustandsklasse 2 (leichter Mangel) ist blau und die Zustandsklasse 1 (geringfügiger Mangel) ist grün dargestellt. Weiterhin sind in diesen Kanaldateninformationssystem Halungen ohne Mangel hellgrün dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um eine automatisierte Berechnung handelt. Diese automatisierten Auswertungen sind lediglich eine grobe Voreinstufung, die als Priorisierung der weiteren Auswertung zu betrachten ist. Bei einer ersten Auswertung einer Befahrung werden in der Regel nur die Kanäle der Zustandsklasse 5 betrachtet. In einem weiteren Schritt die der Zustandsklasse 4.

Im dargestellten Abschnitt gibt es keine Halungen, die in der nächsten Zeit repariert werden sollten.