Nr.	Straße	Anzahl der Pumpen	Datum der Störung	Störungsgrund	
11	Moorweg 23	1	08.08.16	Staudruckschalter defekt. Getauscht worden.	**Ausgetauscht durch neue Hebeanlage**
			02.09.16	Fehlfunktion wegen Kabelbruch. Behoben durch Fa. Gesche	
12	Moorweg 29	1	23.09.16	Pumpe lief auf Dauerbetrieb. Fa. Gesche hat neue Microschalter und Kabel montiert.	
			27.09.16	Überfüllalarm wurde ausgelöst. Schacht abgepumpt und mit Fa. Gesche die Staudruckschalter neu eingestellt.	**Ausgetauscht durch neue Hebeanlage**
			16.09.16	Aufstau. Von Hand abgepumpt und Fa. Gesche informiert.	
13	Seestr. 159	1	19.09.16	Installation von neuen Staudruckschaltern.	
			29.09.16	Aufstau. Anruf von einer Anwohnerin.	**Ausgetauscht durch neue Hebeanlage**
			26.04.16	Schacht stark versandet. Hüttmann	
14	Seestr. 169	1	22.09.16	Pumpe lief auf Dauerbetrieb. Fa. Gesche vorbei geschickt. Microschalter wurde ausgetauscht	
15	Seestr. 172	1	26.04.16	Pumpe ausgefallen	**Ausgetauscht durch neue Hebeanlage**
16	Am Prüßsee 6	1	07.06.16	Reinigung mit anschließender Funktionsprüfung	
			12.06.16	Schwimmerschalter verhakt und repariert	
17	Am Prüßsee 7/8	1	28.05.16	Pumpe hat nicht im Automatikbetrieb abgepumpt. (Druckschalter)	
			30.05.16	Pumpe läuft nicht im Automatikbetrieb. Schwimmerschlater und Quecksilberschalter eingestellt	
22	Am Prüßsee 22	1	18.02.16	Aufstau	
			08.03.16	kein Druck auf Membrane	
			12.03.16	Sonde durch Reinigung Hüttmann verstellt	
			29.07.16	Pumpe braucht vermutlich neues Schneidwerk	
23	Moorweg Camping	1	05.08.16	Schneidwerk durch Fremdstoffe verstopft	
			12.08.2016	Schneidwerk durch eine Plastiktüte so verstopft, dass Pumpe völlig außer Betrieb war	
			29.08.2016	Schacht war voll gelauften	Pumpe ausgetauscht
24	Moorweg Badeinsel (Blaue Lagune)	1	20.02.16	Fremdkörper	
			21.02.16	Fremdkörper	
25	Seestr. 111 (HPW)	2	21.02.16	Fremdkörper	
			21.02.16	Fremdkörper	
27	Am Prüßsee Camping (HPW) (33)	2	01.04.16	Pumpe 2 auf Dauerbetrieb	
			03.04.16	Pumpe 2 auf Dauerbetrieb	
			04.04.16	Beide Pumpen verstopft	
			06.07.16	Eine Pumpe mit Unrat verstopft	
			23.12.16	Pumpe mit Fremdstoffen verstopft	
28	Moorweg 20 (HPW)	2	20.02.16	Fremdkörper	Fliesen
32	Heidstrücken 3 (HPW)	2	05.07.16	Schacht durch Starkregen stark angestiegen. Dürfte eigentlich bei Trennsystem in diesem Umfang nicht möglich sein.	
34	Ellernwiesenweg 9 (HPW)	2	06.07.16	Pumpen konnten nicht abpumpen, da diese mit Unrat verstopft waren	
35	Campingplatz 6/8 (HPW)	2	26.08.16	Störung durch Überhitzung des Aggregats	
36	Roseburger Str. 20a (HPW)		23.02.16	Entlüftungsventiel eingebaut	
37	Druckleitung		09.02.16	Verstopfung Ecke Seestr. / Hauptstr.	
			26.02.16	Verstopfung	

Ja 16
355 Stk
anfälle

15
42 Stk anfälle

Nr.	Straße	Anzahl der Pumpen	Datum der Störung	Störungsgrund
38	Klärwerk Güster		29.12.16	Siebstörung auf dem Klärwerk. Sieb Rückwärts laufen lassen