

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Marcus Hobein

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

19.09.2017

Beratung:

Neubau Servicegebäude Waldschwimmbad Büchen

Es sind noch einige Restarbeiten und Mängelbeseitigungen auszuführen. Einiges hiervon kann jedoch auch erst nach der Saison abgearbeitet werden. So sind z.B. die Duschen auszumitteln und die Duschköpfe nach Vorgabe der Herstellerangaben auf die entsprechende Höhe zu versetzen. Die Entwässerung im Eingangsbereich wird, da hier eine Versickerung nicht funktioniert über eine Rinne an die vorhandene Entwässerung angeschlossen.

An Tagen mit hohem Besucheraufkommen reichen die vorhandenen Fahrradständer nicht aus. Hier wäre eine Ergänzung zu den 70 vorhandenen Fahrradständern erstrebenswert. Diese könnten so aufgestellt werden, dass sie als Baumschutz dienen.

Nach Fertigstellung des Gebäudes hat sich gezeigt, dass auf der südlichen Dachfläche die Verschattung nicht so stark ist wie ursprünglich angenommen. Daher wäre bei einer Errichtung der geplanten PV Anlage auf dieser Dachfläche der Ertrag am größten. Außerdem könnte eine größere PV Anlage errichtet werden. Derzeit wird geprüft ob die Dachkonstruktion die Lasten aufnehmen kann.