

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

31.01.2019

Beratung:

Sportplatz: Wildschäden

Ende 2018 wurde der Rasenplatz in der Möllner Straße mehrfach durch Wildschweine zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Kleinere Aufbrüche konnten durch eigenes Personal repariert werden.

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden von den Wildschweinen im hinteren Bereich des Rasenplatzes größere Suhlen „ingerichtet“. Diese Flächen werden von einer Fachfirma repariert werden müssen. Die von den Wildschweinen aufgebrochenen Maschendrahtzäune wurden notdürftig repariert. Mittlerweile fangen die Wildschweine wieder an die Umzäunung des Waldschwimmbades (Doppelstabgitterzaun) zu untergraben.

Als Sofortmaßnahme wurden in den äußeren Randbereichen des Sportplatzes und des Waldschwimmbades präparierte Futterstücke zum Vergrämen ausgelegt. Diese Futterstücke haben keine Langzeitwirkung. Als weitere Maßnahme sind für die o.g. Bereiche elektrische „Weidezäune“ bestellt worden, die vom Bauhof der Gemeinde Büchen aufgestellt werden.

Als zusätzliche Maßnahme sollte der Sportplatz ebenso wie das Waldschwimmbad mit einem Doppelstabgitterzaun eingezäunt werden, zumal der bestehende Maschendrahtzaun ca. 40 Jahre alt ist.



